

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
校本部	1	美術大樓一樓走廊 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	2	美術大樓三樓NO. L15 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	3	美術大樓五樓NO. L16 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	4	校門口警衛室NO. L86 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	5	普通大樓二樓人事室走廊NO. L23 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	6	普通大樓三樓主計室三組外NO. L28 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	7	普通大樓三樓主計室一組外NO. L29 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	8	普通大樓三樓心測研發中心外NO. L26 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	9	普通大樓三樓心測研發中心內NO. L27 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	10	勤大樓一樓中間走廊NO. L61 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	11	誠大樓B ₁ 食品室走廊NO. L62 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	12	誠大樓B ₁ 會議室茶水間NO. L64 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	13	誠大樓一樓中間走廊NO. L38 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	14	誠大樓一樓101室外NO. L37 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	15	誠大樓八~九樓樓梯間 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	16	誠大樓八樓中間走廊NO. L45 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	17	誠大樓七樓中間走廊NO. L44 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	18	誠大樓六樓中間走廊NO. L43 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	19	誠大樓五樓中間走廊NO. L42 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	20	誠大樓四樓中間走廊NO. L41 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	21	誠大樓三樓中間走廊NO. L40 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	22	誠大樓二樓中間走廊NO. L39 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	23	勤大樓二樓人發系系辦NO. L63 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	24	勤大樓九樓教授休息室NO. L77 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	25	勤大樓八~九樓樓梯間NO. L76 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	26	勤大樓八樓中間走廊NO. L75 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	27	勤大樓七樓中間走廊NO. L74 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	28	勤大樓六樓中間走廊NO. L73 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	29	勤大樓六樓西側走廊NO. L72 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	30	勤大樓五樓教授休息室NO. L71 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	31	勤大樓四樓中間走廊NO. L68 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	32	勤大樓四樓西側茶水間NO. L69 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	33	勤大樓四樓歷史系辦公室NO. L70 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	34	勤大樓三樓中間走廊NO. L66 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	35	勤大樓三樓院長室內NO. L65 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
註一：飲用水質管理條例標準 大腸桿菌群:6CFU/100mL 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。 註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準			負責人：陳雅決 台技水質環保科技檢驗室 製表		

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表


受驗單位	序號	受 驗 地 點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
公館校區	1	男二舍六樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	2	男二舍五樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	3	男二舍四樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	4	男二舍三樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	5	男二舍二樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	6	男二舍一樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	7	理學大樓F棟二樓生科系辦公室 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	8	資工所一樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	9	資工所二樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	10	光電所三樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	11	光電所四樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	12	資工所五樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	13	電算中心八樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	14	電算中心七樓 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	15	理圖B ₁ (前) 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
	16	理圖B ₁ (後) 飲水機	<1	113.05.08	符合規定
		以下空白			

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



台技水質環保科技檢驗室 製表